


青海省中央生态环境保护督察受理转办 群众信访举报问题整改销号情况公示表

投诉受理编号	D3QH202311270002*
整改任务概述	<p>位于西宁市湟中区西堡镇堡子村的黄河西宁热电公司，自 2011 年至今扬尘污染严重，且工业废气液化后滴落到汽车上面无法清洗，周边种植的农作物也被污染。曾多次向湟中区政府反映，一直没有得到解决。</p>
整改责任单位	 <p>西宁市湟中区人民政府</p>
整改措施及成效	<p>调查核实情况： 经核查，该问题部分属实。1. 关于“自 2011 年至今扬尘污染严重”的问题部分属实。黄河西宁热电有限责任公司于 2014 年 7 月 3 日开工建设，于 2016 年 2 月投运，投诉反映的“2011 年至今扬尘污染严重”与投产时间节点不符。根据该公司 2021 年至 2023 年委托第三方检测机构出具的检测报告显示，该公司无组织废气颗粒物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值；同时，湟中区于 11 月 29 日对该公司易发生粉尘污染的煤场周边布设监测点位，进行废气颗粒物浓度监测，结果显示总悬浮颗粒物最大浓度为 0.237mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》标准限值。经现场核实发现圆形煤场顶部有少量煤粉尘沉积，原因是在卸煤过程中如果存在粉煤较多的情况时，超出圆形煤场布袋吸尘设施处理能力，会造成突发性煤粉尘从圆形煤场顶部的通风口外溢现象，存在一定的扬尘污染。2. 关于“工业废气液化后滴落到汽车上面无法清洗，周边种植的农作物也被污染”的问题属实。2021 年 10 月 15 日-12 月 5 日期间该公司 1 号机组因脱硫除雾器发生部分堵塞，造成脱硫后的冷凝水携带少量脱硫石膏通过“石膏雨”形态滴落在离该公司较近的村民车上、地上及蔬菜上，存在白色斑点。造成偶发石膏雨问题后，该公司于 2021 年 12 月 5 日及时对在线监测平台数据进行了自查，数据显示 1#、2#发电机组废气经脱硫、脱销及除尘处理后二氧化硫、氮氧化物、烟尘均符合《火电厂大气污染物排放标准》中特别排放限值，为达标排放；同时，为妥善处置“白色斑点”问题，该公司采取及时停机处理，制定脱硫吸收塔除雾器冲洗施工方案，对除雾器进行离线高压水清洗，并与周边受影响居民进行协商，给予了一次性补偿共计 3.8 万元。反映问题已于 2021 年立行立改。自 2021 年至今，机组停机检修期间都对脱硫除雾器进行清洗维修，至今不存在因脱硫除雾器堵塞而引发“白色斑点”现象。3. 关于“曾多次向湟中区政府反映，一直没有得到解决”的问题不属实。2022</p>

	<p>年至 2023 年 11 月期间，湟中区政府共接到反映该公司扬尘污染等生态环境类问题的信访举报件共 14 件，均在规定期限内办结并向举报人回复办理情况，举报人均表示满意。</p> <p>处理和整改情况：</p> <p>一是为彻底解决扬尘问题，该公司在原有已安装 2 个负压吸尘装置和喷淋设施的基础上，计划对圆形煤场抑尘设施进行改造，将圆形煤场顶部通风百叶窗及廊道改造为可密封式百叶窗，在煤场顶部增加水冲洗装置一套，并新增 3 套负压吸尘装置。该项目已完成招投标工作，部分设备已于 4 月 19 日入厂进行安装。二是督促该公司每年机组停机检修期间对脱硫除雾器进行清洗维修，不发生脱硫除雾器堵塞情况。同时，加强对企业的日常监督管理，确保污染防治设施正常运行，废气达标排放。</p> <p>整改成效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强监管，确保污染防治设施正常运转，达标排放。 2. 经对周边 20 户居民进行满意度回访，满意度达到 100%。
<p>整改时间</p>	<p>2023 年 11 月 28 日-2024 年 4 月 26 日</p>
<p>社会监督联系人 及电话</p>	<p>全世虎 2232340</p>