

附表

西宁市湟中区生态环境局2022年第四季度污染源“双随机”抽查情况公示表

填报单位：湟中区生态环境局

填报日期：2022年11月18日

序号	企业名称	企业地址	抽查时间	抽查人员	检查情况及存在的问题	整改措施或要求	备注
1	西宁西钢矿业开发有限公司	青海省西宁市湟中区上新庄镇门旦峡 6301221014375	20221021	李顺虎、严清、杨青、易雄	西宁西钢矿业开发有限公司，项目总投资895万元，年产石灰石80万吨，占地面积52000平方米(约78亩)。项目建设内容主要包括：石灰石矿堆场、颚式破碎车间、锤式破碎系统、石灰石产品堆场、通往石灰石矿山道路、石灰石矿山排洪设施、石灰石矿山供电设施等。已报批环境影响评价文件（湟环字〔2011〕14号），2013年3月19日由湟中县环境保护监测站进行建设项目竣工环境保护验收，2022年4月13日报备突发环境事件应急预案（备案号YJYA2022-04），现场检查时加工生产线因疫情原因间歇性生产。生活垃圾由第三方拉运至垃圾场进行处理，生活污水经集中收集后由第三方拉运至污水处理厂处置，现场未发现生态环境违法行为及安全隐患。	无	
2	青海建峰钢结构有限公司	青海省西宁市湟中区上新庄镇	20221021	丁启云、韩丰邦、李顺虎、严清	青海建峰钢结构有限公司，总投资5000万元，年产8000吨钢结构构件，建有钢结构厂房1栋、库房1栋、办公及职工宿舍楼1栋，购置机械设备，此外建设给水、供电、供暖、绿化等配套设施。该公司于2014年6月由湟中县环境保护局批复的环境影响报告表（湟环字〔2014〕251号），由第三方青海亿腾工程技术服务有限公司完成验收，于2020年3月编制突发环境事件应急预案并向我局备案，该公司有焊烟吸尘器24台，建有危废库房，危废暂存处置台账完善，生活污水委托第三方公司拉运处置，现场检查未发现生态环境违法行为。	无	
3	青海中厦新型建材有限责任公司	青海省西宁市湟中区西堡镇佐署村	20221104	郭世财、丁启云、杨青、李顺虎	该公司生产线目前全部处于停产状态，并已向我局报送停产申请。	无	
4	青海慕容古寨文化发展有限公司	青海省西宁市湟中区拦隆口镇	20221108	丁启云、韩丰邦、李顺虎、杨青	该公司目前处于停产状态，并已向我局报送停产申请。	无	

序号	企业名称	企业地址	抽查时间	抽查人员	检查情况及存在的问题	整改措施或要求	备注
5	青海海湖水 泥制品有限 公司	青海省西宁市 湟中区多巴镇 小寨村	20221108	韩丰邦、杨青 、李顺虎、 严清	经检查，该公司商砼站正常生产，其余工段加气块、标砖、电杆生产线由于疫情原因于8月27日停产至今，该公司已办理排污许可证并按排污许可要求开展自行监测。该公司场内因未及时清扫导致场区及道路灰尘较多，我局工作人员已要求定期洒水降尘防止扬尘污染。	场内因未及时清扫导致场区及道路灰尘较多，已要求定期洒水防止扬尘污染	
6	青海阜鑫农 产品加工有 限公司	青海省西宁市 湟中区多巴镇 小寨村	20221108	杨青、韩丰邦 、郭世财、丁 启云	该公司目前处于停产状态，并已向我局报送停产申请。	无	
7	黄河西宁热 电有限责任 公司	青海省西宁市 湟中区西堡镇 堡子村	20221108	杨青、韩丰邦 、易雄	经检查，该公司2号机组正在运行，1号机停机，因技术存在问题需停机，于2020年5月20日办理排污许可证，排污许可证编号91630122564946803F001P，有效期为2020年5月22日至2025年5月21日，根据排污许可证要求，已制定自行监测方案并已上传至“全国污染源监测数据管理与共享系统”，按时开展自行监测，该公司锅炉烟气处理采用SCR脱销系统去除氮氧化物，石灰石-石膏湿法脱硫系统去除二氧化硫，三室五电场静电除尘器系统去除颗粒物，生产设施及污染防治设施正在运行，各污染物排放浓度采用 CEMS系统实时传输至省生态环境厅监控中心，在线监测数据正常，圆形煤场实施密闭贮存，圆形煤场内喷淋设施，收尘设施及翻斗车间抑尘设施正在运行，管理台账完整，产生的危险废物为废矿物油，暂存于危险废物专用库房内，危险废物管理制度齐全，标识标牌张贴齐全，有台账记录，生活污水全部进入处理量为10立方米每小时污水处理站处理后用于煤场皮带冲洗，生活垃圾与西宁绿茵环卫服务有限公司签订生活垃圾外运合同，由该公司拉运至张家湾垃圾填埋场进行处置。	无	

序号	企业名称	企业地址	抽查时间	抽查人员	检查情况及存在的问题	整改措施或要求	备注
8	西宁市湟中区江源给排水有限责任公司湟中区污水处理厂	青海省西宁市湟中区西堡镇葛一村	20221108	李顺虎、严清、易雄	经现场检查，该厂一期二期正在运行，一期设计污水日处理量为5000吨，二期设计污水日处理量为7000吨，目前一期二期日均处理量为6000吨，配套环保设施正在运行，废水处理设施正常运行，次氯酸钠消毒正常进行，并建有台账记录，在线数据传输正常，在线监控数据显示达标排放。已办理排污许可证，证书编号：9163012271058336XC001X，有效期自2022年6月27日至2027年6月26日，自行监测委托青海天诚检测技术有限责任公司进行检测。该公司与青海省新型建材工贸有限责任公司签订污水处理厂污泥处置协议，产生的污泥由青海省新型建材工贸有限责任公司拉运处置；该公司进出水量、进出水水质、污泥处置、污泥去向、设备运行、出水去向台账齐全；设备检修、维护时执行事先书面报告制度，建有规范的实验室，检测技术人员全部持证上岗；已编制突发环境事件应急预案并向我局备案，建有危险废物储存库，张贴有危险废物标识，产生的危险废物由两废中心拉运处置，并建有出入台账；生活垃圾拉运至鲁沙尔镇生活垃圾填埋场进行处置。疫情期间，每日进行消杀。	无	
9	青海祁连山水泥有限公司	青海省西宁市湟中区上新庄村	20221116	丁启云、郭世财、易雄	经现场检查，该公司已办理环评及批复相关手续，一期于2005年12月已报批环境影响报告（青环发（2006）112号），2009年10月由青海省环境监测中心站完成验收。二期于2009年12月16日报批环境影响报告（青环发（2009）485号），2014年12月8日由西宁市环保局完成验收。突发环境事件应急预案已于2019年12月30日向我局备案。该企业已于2020年10月30日办理排污许可证（9163012266190383X7001P），有效期2020年11月9日至2025年11月9日。该企业于2019年12月30日取得辐射安全许可证（青环辐证（17001）），有效期至2024年12月30日。该企业因生产线错峰一期于2022年11月6日停产，二期预计于2022年11月18日停产，两条生产线预计停产至2023年3月份左右。该企业开采的石灰岩矿石经爆破、分选，分选后由密闭的皮带长廊输送至破碎工段，破碎工段在密闭的车间内作业，破碎后的石灰岩料经封闭的皮带输送至石灰岩储存库，由专用的运输车辆运输至生产区做水泥原料；开采过程中产生的废弃尾矿部分由周边砂石加工企业资源综合利用。对开采完毕后的作业面使用人工或半机械的施工方式进行土壤回填，采用人工种植云杉、桦树、柠条等适合于高原植物用于生态恢复，同时布设输水管道，定期进行补水作业，每年5月、10月再进行补种，矿山绿化率逐年得到提高。在开采的同时，也考虑到山体地质灾害的隐患排查，及时采取措施，对矿山隐患山体进行综合整治，最大限度的提高了资源的利用率和生态环境的损害最小化。该公司生活污水经过处理后循环利用，生活垃圾经由第三方拉运至湟中垃圾场进行处理并签有协议。危废库标识齐全，建有规范的管理台账。配套环保设施正常运行，二期窑尾脱销、脱硫、除尘设施运行正常，在线监控设施运行正常。现场未发现生态环境违法行为和安全隐患。	无	

序号	企业名称	企业地址	抽查时间	抽查人员	检查情况及存在的问题	整改措施或要求	备注
10	青海玉良工艺有限责任公司	青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇陈家滩村	20221113	易雄、郭世财、李顺虎、丁启云	经现场检查，该公司已办理建设项目环境影响报告表，2011年1月27日取得环评批复（湟环字〔2011〕13号），2017年5月份完成建设项目竣工验收（湟环字〔2017〕142号）。现场检查时发现该公司于2018年9月至今处于停产状态。各车间均无进行加工生产的痕迹。办公楼南侧现被比亚迪公司租用，用于电池模具的外包装拆解组装。	无	
11	青海金佳源建材有限公司	青海省西宁市湟中区上新庄工业园区	20221115	严清、丁启云、韩丰邦、杨青	青海金佳源建材有限公司，项目总投资1800万元，占地9836.57平方米，总建筑面积5685.76平方米，场区建设分为行政管理区、生产装置区、原料储运区、成品包装区，年产2万吨混凝土外加剂，同时建设给排水、供电、冷却、供热和环保等配套设施。该公司于2015年12月取得环境影响报告书（湟环字〔2016〕156号），于2019年10完成项目竣工环境保护验收，于2021年3月编制突发环境事件应急预案并向我局备案，现场检查时该公司处于停产状态。	无	