

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

<p>整改任务概述</p>	<p>城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第14项问题:湟中区白崖一村污水处理站1.未安装出水口流量计,无法准确统计进出水量。2.运营单位无专业技术能力、无运维经费,致使日常运营管理不规范,未制定管理制度,未建立规范化运行台账,自运行至今未清理过生化池内污泥。3.存在“清水进,污水出”问题;此次督察期间指令性监测报告显示,进口氨氮浓度为0.062mg/L,但出口氨氮浓度却达到27.1mg/L。</p>
<p>整改责任单位</p>	<p>西宁市湟中区人民政府</p>
<p>整改目标</p>	<p>出口水水质达标排放</p>
<p>整改措施及成效</p>	<p>措施: 1.对出水口安装流量计,确保有效统计处理数据。2.引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理,建立健全相关管理制度和运行台账,及时清运污泥,确保污水达标排放。3.加大排查整改力度,力争清污分流,提高农村污水收集率和处理率。</p> <p>成效: 在拦隆口镇白崖一村污水处理站周围安装铁皮围挡,并在重要位置设立提示标示标牌,防止人员、车辆、牲畜等进入安全隐患区域。将白崖一村污水站结合新农村建设服务中心实施的高原美丽乡村建设项目进行截污纳管处理,生活污水全部纳入管网后将白崖一村污水处理站进行拆除,完成评估后进行资产核销。截至目前,白崖一村截污纳管已全部完工,管道完成2450米,路面恢复完成4900平方米,检查井完成69座,完成率100%。目前,污水已接入西纳川污水管网,已经完成了资产核销,该污水站已拆除。</p>
<p>整改时间</p>	<p>2021年12月至第1-2项于2022年6月底前完成;其余项立行立改,长期坚持</p>
<p>社会监督联系人及电话</p>	<p>0971-2232340</p>

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

整改任务概述	<p>城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第16项问题：湟中区凤凰社区污水处理站1.未安装出水口流量计，无法准确统计进出水量。2.运营单位无专业技术能力、无运维经费，致使日常运营管理不规范，未制定管理制度，未建立规范化运行台账，自运行至今未清理过生化池内污泥。3.超标排放；根据湟中区生态环境监测站2021年4月监测报告显示，COD、BOD5、氨氮浓度超标。</p>
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	出口水水质达标排放
整改措施及成效	<p>措施：1.对出水口安装流量计，确保有效统计处理数据。2.引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理，建立健全相关管理制度和运行台账，及时清运污泥，确保污水达标排放。3.定期开展监督监测，督促责任单位及时整改问题，确保污水处理站规范稳定运行，有效杜绝超标排放。</p> <p>成效：湟中区多巴镇凤凰新型农村社区污水接入市政管网项目的实施（湟中区住房和城乡建设局承建），凤凰新型社区污水处理站于2021年12月6日顺利接入市政管网，现已停运。</p>
整改时间	2021年12月至第1-2项于2022年6月底前完成；其余项立行立改，长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

<p>整改任务概述</p>	<p>城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第 18 项问题：湟中区鲁沙尔镇阴坡、阳坡村污水处理站 1. 目前尚未取得排污登记表。2. 未安装出水口流量计，无法准确统计进出水量。3. 运营单位无专业技术能力、无运维经费，致使日常运营管理不规范，未制定管理制度，未建立规范化运行台账，自运行至今未清理过生化池内污泥。4. 该污水站进水浓度较低，竣工验收监测报告显示进口 COD、BOD5、氨氮浓度均已达《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级 A 排放标准。</p>
<p>整改责任单位</p>	<p>西宁市湟中区人民政府</p>
<p>整改目标</p>	<p>出口水水质达标排放</p>
<p>整改措施及成效</p>	<p>措施：1. 根据环保相关要求，及时申报，取得排污登记表等相关手续。2. 对出水口安装流量计，确保有效统计处理数据。3. 引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理，建立健全相关管理制度和运行台账，及时清运污泥，确保污水达标排放。4. 加大排查整改力度，力争清污分流，提高农村污水收集率和处理率。</p> <p>成效：湟中区鲁沙尔镇阴坡、阳坡村污水处理站通过截污纳管项目已接入鲁沙尔镇南门村污水管管网，目前截污纳管项目已完成，并于 8 月 18 日完成验收工作，污水已纳入主管网，已解决阴阳坡村污水直排入石灰沟问题。经与财政局协商，损毁的污水处理站已完成资产核销并拆除。</p>
<p>整改时间</p>	<p>2021 年 12 月至第 1 项于 2021 年底前完成；第 2-3 项于 2022 年 6 月底前完成；第 4 项立行立改，长期坚持。</p>
<p>社会监督联系人 及电话</p>	<p>0971-2232340</p>

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

<p>整改任务概述</p>	<p>城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第 43 项问题:湟中区多巴镇生活垃圾填埋场 1. 运行管理台账不完善。2. 填埋区边坡部分防渗膜破损, 填埋气体导气管被覆盖。</p>
<p>整改责任单位</p>	<p>西宁市湟中区人民政府</p>
<p>整改目标</p>	<p>进一步运行管理台账, 不断提升规范化运行管理水平。</p>
<p>整改措施及成效</p>	<p>措施: 1. 依据《青海省城市(县城)生活垃圾填埋场规范化运行台账及标识牌设立要求》完善运行管理台账, 不断提升规范化运行管理水平。2. 全面排查填埋区, 对边坡部分破碎土工布及时进行修复, 修缮被覆盖的填埋气导气管。</p> <p>成效: 1、已规范建立垃圾场运行管理台账。2、组织安排垃圾场工作人员对多巴垃圾场填埋区边坡部分破碎土工布已修复; 被覆盖填埋气体导气管已修缮, 多巴镇生活垃圾填埋场 2021 年 4 月 11 日暂时封控, 生活垃圾拉运至拦隆口镇生活垃圾填埋场进行无害化处理。</p>
<p>整改时间</p>	<p>2021 年 12 月至第 1 项立行立改, 长期坚持; 第 2 项于 2021 年 12 月底前完成。</p>
<p>社会监督联系人及电话</p>	<p>0971-2232340</p>

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

整改任务概述	城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第44项问题：湟中区拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场1.未按照规范要求设置标识标牌。2.由于未进行环保竣工验收，目前尚未取得排污许可证。3.台账记录不规范，无除臭、洒水工作台账。4.尚未制定自行监测方案，未开展监测工作。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	进一步运行管理台账，不断提升规范化运行管理水平。
整改措施及成效	<p>措施：1.按照《青海省城市（县城）生活垃圾填埋场规范化运行台账及标识牌设立要求》，在进入垃圾场的道路口显著位置设立醒目标志、标识，在专用道路和垃圾填埋区设置指示牌、车辆限速牌等告示牌。2.完善除臭、洒水等运行管理台账。3.完成竣工环境保护验收、排污许可证申领等工作。4.制定自行监测方案，并定期开展监测。</p> <p>成效：1、已按青海省住建厅《青海省城市（县城）生活垃圾填埋场规范化运行台账及标识牌设立要求》制作相关标识标牌，设置到位。2、已完成环保竣工验收工作。3、已按住建厅规范要求，完善了运行台账，已建立除臭、洒水工作台账。4、取得排污许可证按《排污许可证自行监测指南》制定《自行监测方案》，并已按照监测方案开展无组织废气和地下水监测。</p>
整改时间	2021年12月至2022年12月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务 销号公示表

整改任务概述	<p>城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第45项问题：湟中区田家寨垃圾填埋场 1. 未按照规范要求设置标识标牌。2. 由于未进行环保竣工验收，目前尚未取得排污许可证。3. 台账记录不规范，无除臭、洒水工作台账。4. 尚未制定自行监测方案，未开展监测工作。</p>
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	进一步运行管理台账，不断提升规范化运行管理水平。
整改措施及成效	<p>措施：1. 按照《青海省城市（县城）生活垃圾填埋场规范化运行台账及标识牌设立要求》，在进入垃圾场的道路口显著位置设立醒目标志、标识，在专用道路和垃圾填埋区设置指示牌、车辆限速牌等告示牌，2. 完善除臭、洒水等运行管理台账。3. 完成竣工环境保护验收、排污许可证申领等工作。4. 制定自行监测方案，并定期开展监测。</p> <p>成效：1、已按青海省住建厅《青海省城市（县城）生活垃圾填埋场规范化运行台账及标识牌设立要求》制作相关标识标牌，设置到位。2、已完成环保竣工验收工作。3、已按住建厅规范要求，完善了运行台账，已建立除臭、洒水工作台账。4、取得排污许可证按《排污许可证自行监测指南》制定《自行监测方案》，并已按照监测方案开展无组织废气和地下水监测。</p>
整改时间	2021年12月至2022年12月底前
社会监督联系人 及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

整改任务概述	城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第12项问题：湟中区拦隆口镇班仲营村污水处理站 1. 未安装出水口流量计，无法准确统计进出水量。2. 长期停运；自2019年停运至今，污水未经处理直排西纳川河。3. 运营单位无专业技术能力、无运维经费，致使日常运营管理不规范，未制定管理制度，未建立规范化运行台账，自运行至今未清理过生化池内污泥。4. 超标排放；根据湟中区生态环境监测站2021年4月监测报告显示，COD、BOD5、氨氮浓度超标。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	出口水水质达标排放
整改措施及成效	措施： 1. 对出水口安装流量计，确保有效统计处理数据。2. 实施智能化提升改造，依托原有设施结构新建一座处理能力60t/d污水处理站。3. 引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理，建立健全相关管理制度和运行台账，及时清运污泥，确保污水达标排放。4. 定期开展监督监测，督促责任单位及时整改问题，确保污水处理站规范稳定运行，有效杜绝超标排放。 成效： 1、2022年已实施智能化提升改造，结合原有站点的结构将原有站点的池子作为水解酸化调节池使用，升级改造采用AO+MBBR+MBR工艺，并新建一座处理能力60t/d污水处理站，改造工程于2021年12月完成，并进行了省市验收技术评审。2、污水处理设施已安装流量计。3、班仲营村污水处理站已于2023年7月8日截污纳管，污水接入市政管网。
整改时间	2021年12月至第1-3项于2022年6月底前完成；其余项立行立改，长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

<p>整改任务概述</p>	<p>城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第13项问题:湟中区拦隆口镇污水处理站1.每日约有30吨未经处理的污水通过溢流口直排西纳川河。2.未安装出水口流量计,无法准确统计进出水量。3.运营单位无专业技术能力、无运维经费,致使日常运营管理不规范,未制定管理制度,未建立规范化运行台账,自运行至今未清理过生化池内污泥。4.超标排放;根据湟中区生态环境监测站2021年4月监测报告显示COD、BOD5、氨氮浓度超标。</p>
<p>整改责任单位</p>	<p>西宁市湟中区人民政府</p>
<p>整改目标</p>	<p>出口水水质达标排放</p>
<p>整改措施及成效</p>	<p>措施: 1.新增一台处理量50吨/天的污水处理站接纳溢流污水,新增后拦隆口镇污水处理量达到250吨/天,对直排西纳川河污水全部进行收集处理。2.对出水口安装流量计,确保有效统计处理数据。3.引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理,建立健全相关管理制度和运行台账,及时清运污泥,确保污水达标排放。4.定期开展监督监测,督促责任单位及时整改问题,确保污水处理站规范稳定运行,有效杜绝超标排放。 成效: 1、已实施智能化提升改造,新增一台处理量50吨/天的污水处理站接纳溢流污水,新增后拦隆口镇污水处理量达到250吨/天,改造工程于2021年12月完成,并进行了省市验收技术评审。2、污水处理设施已安装流量计。 3、拦隆口镇区污水处理站已于2023年7月底截污纳管,污水接入市政管网。</p>
<p>整改时间</p>	<p>2021年12月至第1-3项于2022年6月底前完成;其余项立行立改,长期坚持</p>
<p>社会监督联系人及电话</p>	<p>0971-2232340</p>

西宁市生态环境领域问题整改任务

销号公示表

整改任务概述	城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第10项问题：湟中区生活污水处理厂1.无出厂污泥转运台账。2.自动监控设备废液储存量较多、处置不及时；自动监控站房回水管安装不符合规范要求。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	出口水水质达到一级A类排放标准，污泥处置安全无害化。
整改措施及成效	<p>措施：1.规范建立出厂污泥转运台账，并安排专人做好记录登记。2.督促第三方运维单位对不符合规范装置进行更换，并及时规范做好废药剂处置工作。</p> <p>成效：1、按照整改要求，湟中区污水处理厂建立了完整的污泥产生、拉运、处置流程，2021年8月5日起开始使用污泥产生转运处置三联单。2、自动监控设备废液于2021年7月26日转移暂存在湟中区污水处理厂危废储存间，2021年9月28日已拉运至西宁湟水环境资源开发有限公司安全处置；自动监控站房回水管的安装已按规范要求进行了整改。</p>
整改时间	2021年12月至立行立改长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340