

湟中区2022年第二季度污染源“双随机”抽查情况公示表

湟中区生态环境局

填报日期：2022年6月27日

序号	企业名称	企业地址	抽查时间	抽查人员	检查情况及存在的问题	整改措施或要求	信息公开
1	西宁市湟中区江源给排水有限责任公司	湟中区西堡镇葛一村	20220414	丁启云 全世虎	经现场检查，该厂一期二期正在运行，一期设计污水日处理量为5000吨，二期设计污水日处理量为7000吨，目前一期二期日均处理量为5300吨，配套环保设施正在运行，废水处理设施正常运行次氯酸钠消毒正常进行，并建有台账记录，在线数据传输正常，已办理排污许可证，证书编号：9163012271058336XC001X，有效期自2019年6月27日至2022年6月26日，自行监测委托青海天诚检测技术有限公司进行检测；该公司与青海省新型建材工贸有限公司签订污水处理费协议，产生的污泥由青海省新型建材工贸有限公司拉运处置；该公司进出水量、进出水水质、污泥处置、污泥去向、设备运行、出水去向台账齐全；设备检修、维护时执行事先书面报告制度，建有规范的实验室，检测技术人员全部持证上岗；已编制突发环境事件应急预案并向我局备案，建有危险废物储存库，张贴有危险废物标识，产生的危险废物由两废中心拉运处置，并建有出入台账；生活垃圾拉运至塔尔寺旅游区生活垃圾填埋场进行处置。	无	
2	青海佛光工艺雕塑有限公司	青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇陈家滩村359号	20220609	丁启云 韩丰邦	经现场检查：湟中区佛光工艺雕塑有限责任公司藏传旅游文化工艺品系列产品开发项目位于湟中区陈家滩旅游文化产业园，该公司已报批环境影响评价文件湟环字（2013）93号，总占地面积21668平方米。主要建设办公综合楼、模型车间、熔炼车间、焊接车间、木雕车间、组装车间、库房等，购置相关设备，此外建设给排水、供电、供暖（燃气锅炉1台）、绿化等配套设施。总投资3300万元，其中，环保投资27万元，经现场检查三个车间都在进行正常加工生产，环保设施正常运行，由湟中区环境保护监测站完成竣工环境保护验收检测报告表湟环测字（2017）第152号。未发现违法行为。	无	1、公开网站：湟中区人民政府网站通知公告栏 2、公开网址： http://www.huangzhong.gov.cn/ 3、公示时间：7天
3	青海建峰钢结构有限公司	青海省西宁市湟中区上新庄镇加牙村555号	20220609	韩丰邦 李顺虎	经现场检查：青海建峰钢结构有限公司年产8000t钢结构构件加工项目位于湟中县上新庄镇，由湟中区环境保护局批复的环境影响报告表湟环字（2014）251号，由第三方青海亿腾工程技术咨询有限公司完成验收。总占地面积17320平方米，主要建设钢结构厂房1栋、库房1栋、办公及职工宿舍楼1栋，购置机械设备，此外建设给水、供电、供暖、绿化等配套设施。总投资5000万元，其中，环保投资10万元，经现场检查未发现违法行为。	无	
4	青海吴农生物科技有限公司	青海省西宁市湟中区川家寨镇新村	20220623	严清 易雄	经现场检查：青海吴农生物科技有限公司已办理变更环境影响报告表，2020年7月份已完成项目环评竣工验收，建设有机肥生产线两条，生产加工全部在密闭车间内进行，已办理排污许可证，证书编号为9163290031084978X2001U，已按照排污许可证要求指定自行检测方案，并开展2022年度自行检测。现公司进行生产线技术升级改造，生产线全部停产。	无	

序号	企业名称	企业地址	抽查时间	抽查人员	检查情况及存在的问题	整改措施或要求	信息公开
5	青海西域青稞酒有限责任公司	湟中县上新庄镇阳坡台村	20220624	丁启云 郭世财	经现场检查：青海西域青稞酒有限责任公司于2020年7月份申请停产，停产至今。该单位已办理排污许可证，证书编号：9163012271046669X4001Q有效期自2019年12月31日起至2022年12月31日。	无	
6	青海金佳源建材有限公司	上新庄镇工业园区	20220624	李顺虎 郭世财	经现场检查：青海金佳源建材有限公司已办理环评手续，租赁场地进行加工外墙一体板，正常生产，环保设施正常运转。	无	
7	中国石油青海销售分公司多巴油库	湟中区多巴镇甘河门村	20220624	易雄 郭世财	多巴油库始建于1960年，2002年进行了油库的改建。多巴油库总投资2998万元，总占地面积234亩，油库占地面积6000m ² ，建筑面积为3202m ² ，罐区占地面积为1216m ² ，油罐储存能力为8500m ³ ；储油区位于库区南侧，共设15座油罐，油库总容积33500m ³ ，属二级油库。建设单位于2002年2月委托青海省地质环境监测总站编制了《多巴油库改建工程环境影响报告表》（宁环建管[2018]70号），取得了青海省地质环境监测总站编制的《建设项目环境影响评价报告表》（宁环建管[2018]70号），取得了青海省环境保护局监督管理处的批复，并与2003年9月15日委托青海省环境监测中心站编制了油库改建工程的《建设项目环境影响评价报告》。于2018年9月报批环境影响报告表（青环监字〔2003〕第09号）。2019年7月进行项目竣工环境保护检测验收。于2021年6月4日中国石油青海分公司质量安全环保部开展污染源自行检测费用的请示，青石销储运呈【2021】25号。于2021年4月26日完成编制突发环境事件应急预案并已备案，备案编号（630122-2021-37-H）。多巴油库已办理排污许可证（证书编号：91630122595004210W001U），有效期限自2019年10月04日至2022年10月03日止。现场检查时多巴油库正常经营，主要进行油品储存和转运。多巴油库与青海众鑫检测科技有限公司签订自行检测合同，制定有自行检测方案，并按照排污许可证要求开展各项因子的自行检测，并出具检测报告。多巴油库和青海美油环保科技有限公司签订危废处置合同（合同期一年），建设有规范的危废库房，张贴有标识、标牌，建立有规范的危废出入库台账。油库油气回收装置全部正常运行。	无	1、公开网站：湟中区人民政府网站通知公告栏 2、公开网址： http://www.huangzhong.gov.cn/ 3、公示时间：7天
8	青海j元j元工贸实业基地	湟中县西堡镇羊圈村	20220624	易雄 丁启云	现场检查，j元实业工贸基地酒厂正常营业，于2020年7月报批环境影响报告书，持有西宁市生态环境局湟中县生态环境局关于青海j元工贸实业基地年产1000吨青稞酒生产线建设项目环境影响报告书的批复，突发环境事件应急预案已报备，该公司酒厂于2019年12月30日办理排污许可证，证书编号91630122X2452516XM001R，有效期自2019-12-30至2022-12-29，根据排污许可证要求信息及时公开，已完成自行检测并上传检测报告；j元工贸公司砖厂正常运行，污染防治设施均正常，于2020年5月21日办理排污许可证，有效期自2020-5-21至2023-5-20，证书编号为91630122X2452516XM002Q，根据排污许可证要求信息及时公开，已完成自行检测并上传检测报告。	无	
9	青海新绿康食品有限责任公司	青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇海马泉村	20220624	郭世财 李顺虎	经现场检查：该企业已停产。因法定代表人因病去世，无人管理，公司流动资金短缺，已无法维持生产，该公司已向我局申请停产报告，申请时间为2022年1月1日。	无	